

LaCie製ハードディスク ブルーレイレコーダー対応表

2015年1月現在

シャープ製 アクオスブルーレイ

レコーダー型番	外付ハードディスク		ポータブルハードディスク
	LCH-MND020U3	LCH-MND030U3 LCH-PSD040U3A	LCH-RK005U3 LCH-RK1TU3S
BD-T2500	○	-	-
BD-T1500	○	-	-
BD-W1500	○	-	-
BD-W550	○	-	-
BD-W550SW	○	-	-
BD-S550	○	-	-
BD-SP1000	○	-	-
BD-W2300	○	-	-
BD-W1300	○	-	-
BD-T2300	○	-	-
BD-T1300	○	-	-
BD-W515	○	-	-
BD-W1200	○	-	-
BD-W520	○	-	-
BD-T2100	○	-	-
BD-T1100	○	-	-
BD-T510	○	-	-
BD-W1100	○	-	-
BD-W510	○	-	-
BD-HW51	○	-	-
BD-W2000	○	-	-
BD-W1000	○	-	-
BD-W500	○	-	-

東芝製 レグザ

レコーダー型番	外付ハードディスク		ポータブルハードディスク
	LCH-MND020U3	LCH-MND030U3 LCH-PSD040U3A	LCH-RK005U3 LCH-RK1TU3S
DBR-M490	○	-	○
D-M470	○	-	○
DBR-T460	○	-	○
DBR-T450	○	-	○
DBR-T360	○	-	-
DBR-T350	○	-	-
DBR-Z320	○	-	-
DBR-Z310	○	-	-
DBR-Z260	-	-	-
DBR-Z250	-	-	-
RD-BZ810	-	-	-
RD-BZ710	-	-	-
RD-BR610	-	-	-
RD-X10	-	-	-
RD-BZ800	-	-	-
RD-BZ700	-	-	-
RD-BR600	-	-	-
DBR-M190	○	-	-
DBR-M180	○	-	-
DBR-Z160	-	-	-
DBR-Z150	-	-	-
DBR-C100	○	-	-

ソニー製 BDZ

レコーダー型番	外付ハードディスク		ポータブルハードディスク
	LCH-MND020U3	LCH-MND030U3 LCH-PSD040U3A	LCH-RK005U3 LCH-RK1TU3S
BDZ-ET2100	○	-	○
BDZ-ET1100	○	-	○
BDZ-EW1100	○	-	○
BDZ-EW510	○	-	○
BDZ-E510	○	-	○
BDZ-EX3000	○	-	-
BDZ-ET2000	○	-	-
BDZ-ET1000	○	-	-
BDZ-EW2000	○	-	-
BDZ-EW1000	○	-	-
BDZ-EW500	○	-	-
BDZ-E500 B	○	-	-
BDZ-E500 W	○	-	-
BDZ-AX2700T	○	-	-
BDZ-AT970T	○	-	-
BDZ-AT950W	○	-	-
BDZ-SKP75	○	-	-

パナソニック製 ディーガ

レコーダー型番	外付ハードディスク		ポータブルハードディスク
	LCH-MND020U3	LCH-MND030U3 LCH-PSD040U3A	LCH-RK005U3 LCH-RK1TU3S
BZT9600	○	-	○
BZT860	○	-	○
BZT760	○	-	○
BWT660	○	-	○
BWT650	○	-	○
BWT560	○	-	○
BWT550	○	-	○
BRT260	○	-	○

※1: BDレコーダーが、バスパワー機器に対応しておりません。
 ※2: テレビ待機時もUSBハードディスクは電源ONの状態となります。
 ※3: USBハブには対応しておりません。
 ※4: BDレコーダーに登録できるハードディスクは8台ですが、同時に接続できるハードディスクは1台となります。
 ※5: BDレコーダーに登録できるハードディスクは10台ですが、同時に接続できるハードディスクは1台となります。
 ※この対応表に記載されている情報は、エレコム株式会社の独自調査によるものであり、各TVメーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
 ※この対応表は全ての環境、条件において動作を保証するものではありません。
 ※この対応表の内容は、レコーダーまたは当社製品のドライバーやファームウェアのアップデート等により、予告なく変更いたします。
 ※この対応表の内容によって、お客様のTVなどの機器に対し、いかなる損害、データ損失不具合その他いかなる結果が発生しても責任を負いかねるものとします。